# <u>Kapitola 1.</u>

# Hlavní příkazy a příkazy CAD

# Vylepšená jazyková podpora

Byla vylepšena jazyková podpora v Igems R9.

# USB klíč

Igems R9 je dodáván s novým USB klíčem. Pro nový klíč již není vyžadována instalace softwarových ovladačů. R9 však stále podporuje staré typy klíčů.

# Zaoblení (Fillet)

Tento příkaz nyní pracuje ve dvou variantách. Jako v předešlých verzích Igems, kliknutím na jednotlivé křivky nebo již od nové verze jedním kliknutím na roh, který chceme zaoblit. Zde je podmínkou, aby obě křivky byly uvnitř vybíracího čtverečku.



# Přichycení k objektu - Uchopení

Tato možnost byla přidána ke skupině přichycení k objektu.



### Leader

Příkaz Leader je příkazem kótovacím, který může být použit k přidání doplňujících informací k různým objektům.



#### Vylepšený import DWG souborů

Formát souborů DWG byl u AutoCadu 2010 změněn. Starší verze Igems nejsou schopny tento formát DWG souboru přečíst. Tento nový formát je podporován verzí Igems R9. Igems R9 také podporuje zobrazování Modelu i Rozvržení. Starší verze Igems umějí zobrazovat pouze Model.

# <u>Kapitola 2.</u>

### <u>Bonus 2010</u>

Balíček Bonusu je vždy přiložen, pokud zákazník upgraduje na novější verzi Igems. Tento Bonus je zdarma, pokud je zaplacen roční udržovací poplatek. Bonus 2010 obsahuje stejné funkce jako Bonus 2009, je přidán generátor ozubeného kola.

### Generátor ozubeného kola

Tento generátor je vytvořen, tak, aby bylo možno vytvořit ozubené kolo pomocí parametrů.



## Tato funkce ukáže následující okno



## <u>Kapitola 3.</u>

#### Změny v modulu 2D Cam

#### Fine abrasive waterjet

Abrazivní řezání vodou s extrémně malými tryskami pro precizní řezání potřebuje jiné hodnoty než normální AWJ řezání. Tento typ je v Igems R9 podporován.



Hlavním rozdílem je, že tento typ používá jiný druh abraziva a jiné rozměry trysek.



3800	har	u uany
orifice diameter		Medium
0.12 (5)	💌 mm (in)	
0.06 (2.4)		Pump usage
U 08 (3:2) 0 10 (4)	mm (in)	Water
012151		Abrasive
		Cost

## Vytvoření součásti (Create part)

#### Automatická kvantita

Automatická kvantita se dá aktivovat v dialogovém okně pro vytvoření součásti.

Create pa	Protection (De Mercy)			×
Name			Selected geometry	
PART-#		# 86	The state of the s	
🖵 Use les	xt as name			
Quantity	Dale			RULE K
12	2009-10-30			
Automa	atic quantity			
Customer				
I I⊽ Geomet	try optimization 0.90			
Create t	toolpath			
	Contours		OK	1
	Other objects		Cancel	1
Section 1	Contraction of the second s	the second a second second		÷ 1

Pokud je toto aktivováno, nelze zadávat počet součástí ručně. Systém při vytváření součásti automaticky zkontroluje geometrie a u identických geometrií nastaví počet kusů dle počtu kopií.



V tomto případě je počet součástí nastaven u C a A na 2, u ostatních na 1.

#### Auto technologie při přidávání dráhy nástroje (Auto a Single)

V Igems lze různě kombinovat typy nájezdů, výjezdů a průstřelů. Toto je velmi dobrý nástroj pro uživatele s velkými zkušenostmi. Pro nezkušené uživatele, kteří s Igems teprve začínají, mohou být tyto nastavení někdy matoucí. Pro snadnější přípravu NC kódu byla přidána funkce Auto technologie. Přepínat mezi Auto a Uživatelským nastavením lze v Auto nebo ručním přidáváním dráhy nástroje.

Single			>
User technology	Auto lechr	nology .	
Outer			
Lead			1
CONTOUR-M		1	

Auto technologii lze použít ve všech případech, kromě materiálů, potřebující speciální průstřely. Igems plánuje do budoucna rozšíření funkcionality Auto technologie. Hlavním cílem je práce s dynamickým lineárním průstřelem.

## Meze v přípravě plechu (Fence)

Jedním z důležitých úkolů pro přípravu plechu, je kontrola řezací dráhy. K zjednodušení a lepší manuální kontrole řezací dráhy byl přidán nový algoritmus Meze (Fence).

parations	
PART-103 [1]	
PART-102 [1]	1573 220 220 055 1
PART-102 [1]	
PART-103 [1]	Cut order
PART-96 [1]	Algorithm
PART-103 [1]	Closest
PART-103 [1]	As placed
PART-102 [1]	Fence
PART-102 [1]	Manual Manual
PART-96 [1]	Closest
PART-101 [1]	
PART-103 [1]	Avoid less than
PART-103 [1]	DX DY
PART-103 [1]	300.000 or 300.000
PART-103 [1]	
PART-102 [1]	E A RA
PART-103 [1]	FILIC COMSIONS
PART-102 [1]	Box rapid:
PART-96 [1]	
PART-IUI [1]	Final point
PART-IUI [I]	
PART-102 [1]	
	Enumrate
Baoid	

Tento příkaz bude aktivován po stisknutí tlačítka Aplikovat.





Igems se zeptá na počáteční bod meze (Bod 1)

Další bod meze (W=Nový počáteční bod, U=Zvýšit rádius, Y=snížit rádius) Bod 2

### Cutoff

Toto je nový příkaz. Může být použit pro rozřezání plechu nebo součásti.



Tento příkaz má 2 módy v závislosti na tom, zda chceme rozřezat plech nebo součást.

Cutoff	R. 19	Since States and	×
Quality			
Medium	•		-
Piercing		/	
1: Direct	•	1	
Shortest cut		1	
2.000	5	1	
Distance to part		heet	-
2.000	1		
ОК		Cancel	

### Rozřezání plechu

Tento příkaz může být použit k snadnější manipulaci se zbytky plechu. Toto rozřeže velké části plechu na menší kusy.

	(	

Použijte standardní CAD příkazy a nakreslete čáry

Použijte příkaz a vyberte tyto čáry



Jsou zde 2 nastavení



které mají následující význam



Vzdálenost A (vzdálenost součástí) musí být větší než Shortest cut, aby se příkaz provedl. Vzdálenost B (dráha nástroje k součásti) je kontrolována hodnotou Distance to part.

### Rozřezání součásti

Tento příkaz lze použít, když je potřeba rozřezat součást.

Udělejte následující:

Vytvořte součást

Poté vytvořte CAD příkazy čáru v místech, kde se bude součást rozřezávat



## Aktivujte příkaz a vyberte čáry





Řezání začne v bodě A a zastaví se v bodě B. Paprsek se nevypne mezi řezy, ale přejede nejvyšší možnou rychlostí, která se může nastavit v nastavení stroje.

# <u>Kapitola 4</u>

# <u>Šikmé řezy</u>

Vlastnosti tohoto modulu jsou vylepšeny. Nyní pracuje odlišně, v závislosti na zvoleném typu stroje (plasma nebo voda). Pro naše potřeby si ukážeme pouze vylepšení pro vodu.

## Šikmé řezy s rozdílnými úhly

Nyní je jednodušší přidávat šikmé řezy s rozdílnými úhly v jedné sekvenci. Pokud se nadefinuje několik šikmých řezů, aniž by se zavřelo dialogové okno, Igems se zeptá, zda má být nová dráha nástroje připojena ke stávající. Za předpokladu výběru Ano se nástroj napojí ke stávající dráze a v daném rohu nepřestane řezat.



## Smyčka při vodním řezání

Při řezání vodou se používají vnitřní smyčky. V předchozích verzích Igems byla přesná geometrie těchto smyček přidávána během postprocesu.



Ve verzi R9 jsou tyto smyčky generovány při vytváření dráhy nástroje. V postprocesoru je se smyčkami zacházeno jako se speciálními objekty. To znamená, že postprocesor musí být přizpůsoben pro Igems R9.



## Definice šikmé součásti

Do Rozšířeného šikmého řezání bylo přidáno nové 3D vylepšení.



Použitím 3D připojení lze nyní přidávat nebo mazat spoje horních a spodních kontur ve 3D pohledu.



### Přibližování, Posouvání a Rotování

Tento příkaz pracuje na rozdíl od zbytku Igems rozdílně.

Posouvání: Stiskněte kolečko myši a pohybujte myší

Přibližování: Otáčením kolečka myši

Rotování: Podržením pravého tlačítka myši a pohybem myši

#### Chytání bodů

Spojovací čáry můžete přidávat zdola nahoru nebo opačně.

Body přichytněte vždy na všechny konce a středy.

Také je možno přichytit nejbližší bod vybráním bodu a následným stiskem Enter.

#### Vymazání spojů



Poklikem na pravé tlačítko myši je na výběr smazání nebo obnovení spojení.

## Rovné řezy v rozšířeném šikmém řezání

Aby bylo možno vytvářet více komplikovanějších součástí, byla přidána funkce umožňující přidávat 2D řezy v uvnitř rozšířeného šikmého řezání.



V rozšířeném šikmém řezání je možnost definovat horní a spodní konturu. Tyto informace nejsou dostačující k vytvoření součásti na obrázku. Použitím čáry popisující rovný řez v dané geometrii můžeme toto vyrobit. K tomu je potřeba udělat následující.



Červené objekty jsou horní kontury, bílé spodní kontury. Rovné řezy jsou žluté. Normální cestou definujte součást a následně spusťte příkaz šikmé řezy.



Příkaz Řezat objekt poskytuje možnost řezat kolmé řezy. Můžete specifikovat nájezd a stranu řezání.

# Více součástí v rozšířeném šikmém řezání

Nyní je možné vytvářet více součástí v jednom CNC kódu.



Po výběru Postprocesu v rozšířeném šikmém řezání



Zde budete dotázáni na nulový bod a výběr součástí. Pokud chcete mít kontrolu nad dráhou řezání, potom si součásti vybírejte klikáním. Pokud na dráze nástroje nezáleží, potom součásti lze vybrat přes okno.



## <u>Kapitola 5</u>

#### <u>Organizer</u>

Nyní je možné vyhledávat v jakých produkcích (nestech) jsou registrované díly obsaženy.

		Parts	Sheets	Produ	ctions	Cust	omera
	ID	Name	Customer	Date [1] /	Remai. T	Material (2) /	Thicknes /
1	1	NIT-936	BMW	2005-11-11	0	Stainless Steel	15
]	10	FRONT-19	SAAB	2005-01-04	0	Titanium	6
]	5	ENG-44	VOLVO	2006-01-17	0	Aliminium	12
]	4	ENG-45	TOYOTA	2006-01-20	45	Aluminium	25
]	7	ABC-448	OPEL	2006-02-09	100	Akatimism	12
	9	NIT-1212	SAAD	2006-02-14	60	Tilanium	6
1	6	ABC-77	OPEL	2006-02-15	120	Alaminiam	12
	8	MATENN	SKODA	2006-02-22	100	Akroiniam	A
	12	TOP-12A	AUDI	2005-03-08	45	Titanium	18
	11	NIT-188	VOLVO	2005-03-08	0	Tilanium	19
	13	1299-12	VOLVO	2006-03-10	48	Tilaniam	10
	18	PBC-001	FORD	2006-04-06	12	Steel	10
	16	ABC-002	FORD	2005-04-06	10	Steel	40
	17	RDJ18	FORD	2006-04-06	10	Steel	40
	15	IPRATION	τηγητο	2005-04-12	320	Ahminiam	E
	17	ADU18 IPR9100	FORD	2005-04-06 2006-04-06 2006-04-12	0 0 1720	Steel Steel Akminis m	40 40 6
E.		AI		- × 2			
	d the p	pert		Oma	4	18	
	1	. 1 .			14 A		

Příklad:

Součásti nad "NIT-996" jsou již vyrobeny. Otázkou je, v jaké produkci je obsažena tato.

Dvojklikem na součást se zobrazí následující informace

Part 1		TRANSPORT OF THE	
Name		原原的性质的质	
NIT-996		I Released fo	or production
Customer		Name	Value
BWW			
Date			
2005-11-11		-	
Quantity	Material		
54	Stainless Steel [15.00]	Carlos Alter	
Produced	Machine		
54	AWJ (0)	and the second	
Note			
	IN CREATE THE REAL CASE IN CASE OF THE REAL PROPERTY OF THE REAL PROPERT		
		1	•
		Productions	the second second second
		2	
		-	The second s
			0
Files	/ Path		
			0
		Constant State	Contraction of the second
3X 2		60.1	0x100.0 (0.73 Kg)
	ОК	Cancel	
	Name of the Owner	and the second se	

V poli Produkce můžete vidět, v kolika produkcích je díl obsažen. Pokud je díl obsažen ve více než jedné produkci, potom jsou všechny produkce ukázány v seznamu.

		Parts	j.	- She	ets		Productions		Customers	
	ID 1 2	Material [2] Stainless Steel Stainless Steel	/ 1	Thickness [3] 5 5	,	Reg date [1] 2009-11-02 2009-11-02	/ Copies	Machine (4) AWJ	/ Machinetype	
						1000 11 02	R	AWJ		
		S Inset								
(E)	name	R Inset					15me	<u>a</u> <u>2</u> 1-2		

V záložce Produkce na hlavní straně můžete vidět základní informace o aktuální produkci. Pokliknutím můžete vidět více informací o produkci.

	Pa	uts	Name Waka
ID	Name	Count down	Your All All All All All All All All All Al
1	NIT-996	54	
2	1844-2	50	
3	OKP-FGT	8	
IC File	•	2	Files / Path
ateria tainle	i ss Steel (15.00)		
opies			
			0 X Y O
ole			
	ſ		Cancel

Tento nový doplněk umožňuje lépe a snadněji sledovat dříve vyrobené součástky.